

開発事業における赤土等流出防止対策の現状について（1998年度）

満本裕彰・大見謝辰男・比嘉榮三郎・仲宗根一哉

Soil Erosion Prevention Measures on Project Site IV

Hiroaki MITSUMOTO, Tatsuo OMIJA, Eisaburo HIGA and Kazuya NAKASONE

要旨：1998年度の開発事業における赤土等流出防止対策の設置状況を調査した。沖縄県赤土等流出防止条例の排出規準値を遵守できると予測される工事の割合は延べ調査数の約32%と1996年度から横這いの状態である。

Key words :赤土汚染, 沖縄県赤土等流出防止条例, 赤土等流出防止対策

I はじめに

沖縄県赤土等流出防止条例（以下、赤土条例と称す）の管理基準では、事業行為（土地の区画形質を変更する行為）区域からの濁水の排出は浮遊物質量（SS） 200mg/l 以下で行うことが規定されている。排出水のSSは、直接測定し管理するのはもちろんのことであるが、防止対策の設置状況から最高値を予測することもできる。そこで、赤土条例が施行された1995年度からこの予測方法を用いて、開発事業における赤土等流出防止対策（以下、防止対策と称す）の状況について調査し報告している^{1~3)}。1998年度も引き続き防止対策の設置状況について調査を行ったので報告する。

II 方法

1. 調査期間及び延べ調査数

延べ調査数は、1998年4月から1999年3月までに赤土条例の事業行為の届出及び通知がなされているものを中心⁴⁾に144件である（表1）。

表1. 延べ調査数。1998年4月～1999年3月に事業行為の届出・調査がなされているものを含む144件。

届出・通知状況	延べ調査数
届出・通知あり	123
届出・通知なし	7
適用外	3
不明	11
計	144

2. 方法

開発現場に設置してある各防止対策を保全係数⁵⁾（土砂流出防止効果に関する指標。対策が無い場合は1、効果が高いほど0に近づく）で評価する（表2）。その保全係数の組合せから事業現場全体の保全係数を求める。防止対策の中には、保全係数を与えず、完全に機能していれば条例の排出規準値SS 200mg/l 以下になると予測されるものもある。また、これまでの調査から土壤等ごとに大雨時における最終排水濃度の最高値を設定し⁶⁾（表3）、これと事業現場全体の保全係数から大雨時における最終排水濃度の最高値を予測した（以下、予測最高SSと称す）。島尻マージの最高値は暫定値であり、今後の検討を要する。なお、この予測は大雨時の最悪の場合を予測したものであって実態を表すものではない。そして、予測最高SSを比較検討する項目ごとに幾何平均（以下、大雨時予測の平均）した（測定値が極めて小さい値と極めて大きい値からなる標本の平均値は、1個の変数でもって平均値が大きく変化する場合がある⁵⁾ため幾何平均値を用いる）。防止対策の設置状況は、排出規準値以下（排水SS 200mg/l 以下になると予測される）、対策不十分（防止対策は設置しているが不足しているなどして十分機能していない）、無対策のみ（防止対策が不十分で無対策のみの流出がある）、無対策（調査時に全く防止対策がみられなかった）に分けて検討した。

なお、一部の事業現場については実際に最終排水を採取しSSを測定している。

防止対策の設置状況は、下記の項目に分類した。

(1) 事業別

表2. 赤土等流出防止対策の保全係数。保全係数は、土砂流出防止効果に関する指数で対策が無い場合は1、効果が高いほど0に近づく。

赤土等流出防止対策	保全係数
全面マルチング	0.1
部分マルチング	0.2
土砂溜柵（ろ過）	0.7 (0.5)
沈砂池（ろ過）	0.6 (0.4)
ふとん籠	0.7
浸透池	0.1
カバークロップ	0.1
堅樋、ろ過堰等	0.5
植生	0.003 (地表面が完全に被覆されたとき)
硬砂利敷設、アスファルト乳剤、土壤團粒化剤、シート被覆	— (地表面に完全に敷設・被覆されているとき排水濃度SS200mg/l以下)
軟砂利敷設	— (状況により最高濃度SS8,000mg/l)
沈殿池（150mmの雨量の対応できる貯留型の（濁水）処理プラント	— (完全に機能していれば排水濃度SS200mg/l以下)
	— (完全に機能していれば排水濃度SS200mg/l以下)

表3. 最高SS濃度の予測値。土壤ごとの大雨における最終排水濃度の最高値。

土壤等	最高SS濃度 (mg/l)		
	面的工事	線的工事	河川工事
国頭マージ	10,000	15,000	
ジャーガル	30,000		
クチャ	80,000	20,000	
島尻マージ	2,000		すべての土壤で5,000
沖積土壤	7,000		
土壤混在	土壤間で最高SS濃度が高いものを使用する		

事業現場の実態に合わせて土地改良、宅地・団地造成、土地区画整理、公園整備、敷地造成、集排水路工事、道路整備、治山工事、ダム工事、河川工事、海岸工事、民間開発、土取場等、鉱山の14事業に分類した。土地改良はさらに土壤別に分類した。

(2) 地域別

調査地域ごとに分類した。

沖縄島を北部（9市町村）、中部（13市町村）、南部（11市町村）に分け久米島（2村）、宮古島（4市町村）、八重山（2市町）と合わせて6地域である。

(3) 事業主体別

事業の発注者別に国、県、市町村、団体、民間の五つ

表4. 赤土等流出防止対策の状況（全域）。()内は調査数に対する割合。排出基準値以下の割合は、1996年から横ばいの状態である。

全域	
調査数	144
大雨時予測の平均	2,480mg/l
排出基準値以下	46 (31.9%)
対策不十分	62 (43.1%)
無対策同様	12 (8.3%)
無対策	24 (16.7%)

に分類した。団体は公社、公団、組合、改良区を指す。

III 結果及び考察

1. 全域

排出基準値以下の割合は、赤土条例施行後では30%前後で推移しており横ばい状態である。無対策は、調査開始から減少傾向にあったが今回の調査では増加傾向にある（表4）。

2. 事業別

結果を表5に示す。1997年度には無対策の割合は13事業中5事業であったが、1998年度では14事業中10事業で見られた。

表5. 赤土流出防止対策の比較(事業別). ()内は調査数に対する割合. 1997年度は、無対策は13事業中5事業であったが1998年度は14事業中10事業でみられた.

事業	調査数	大雨時予測の平均(mg/l)	排出基準値以下	対策不十分	無対策なし	無対策
土地改良	22	3,400	6 (27.3%)	10 (45.5%)	3 (13.6%)	3 (13.6%)
国頭マージ	9	2,350	4 (44.4%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)
ジャーガル	6	15,000	0 (0.0%)	5 (83.3%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)
島尻マージ	4	969	1 (25.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	2 (50.0%)
沖積土壤	2	869	1 (50.0%)	1 (50.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
島尻マージ, ジャーガル	1	30,000	0 (0.0%)	0 (0.0%)	1 (100.0%)	0 (0.0%)
宅地造成	5	31,400	0 (0.0%)	4 (80.0%)	0 (0.0%)	1 (20.0%)
土地区画整理	4	11,300	1 (25.0%)	2 (50.0%)	0 (0.0%)	1 (25.0%)
公園整備	9	1,530	4 (44.4%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)
敷地造成	6	499	4 (66.7%)	1 (16.7%)	0 (0.0%)	1 (16.7%)
集排水工事	4	346	3 (75.0%)	1 (25.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
道路整備	31	2,590	11 (35.5%)	13 (41.9%)	2 (6.5%)	5 (16.1%)
治山工事	7	5,020	2 (28.6%)	3 (42.9%)	1 (14.3%)	1 (14.3%)
ダム工事	5	362	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
河川工事	20	1,810	4 (20.0%)	13 (65.0%)	2 (10.0%)	1 (5.0%)
海岸工事	5	276	4 (80.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
民間開発	14	8,430	1 (7.1%)	2 (14.3%)	2 (14.3%)	9 (64.3%)
土取場等	8	2,470	2 (25.0%)	4 (50.0%)	1 (12.5%)	1 (12.5%)
鉱山	4	3,900	0 (0.0%)	4 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

表6. 赤土流出防止対策の比較(地域別). ()内は調査数に対する割合. 北部地域には国頭マージが分布しており, 潜水が流出すると河川, 海域が赤色となり目立つこともあり防止対策に対する意識が高いと思われる.

地域	調査数	大雨時予測の平均(mg/l)	排出基準値以下	対策不十分	無対策なし	無対策
北部	48	1,160	22 (45.8%)	16 (33.3%)	4 (8.3%)	6 (12.5%)
中部	26	2,510	7 (26.9%)	14 (53.8%)	2 (7.7%)	3 (11.5%)
南部	26	11,000	5 (19.2%)	14 (53.8%)	1 (3.8%)	6 (23.1%)
久米島	10	3,280	4 (40.0%)	1 (10.0%)	0 (0.0%)	5 (50.0%)
宮古	9	1,890	2 (22.2%)	3 (33.3%)	1 (11.1%)	3 (33.3%)
八重山	25	2,210	6 (24.0%)	14 (56.0%)	4 (16.0%)	1 (4.0%)

3. 地域別

結果を表6に示す. 排出基準値以下の割合は, 北部地域が一番高く約46%である. 沖縄島北部には国頭マージが分布しており, 潜水が流出すると河川, 海域が赤色となり目立つこともあり他の地域より防止対策に対する意識が高いと思われる. しかし一方, 山中では人の目に付きにくいため個人による山地開墾等では無対策の事業現場が見受けられた.

4. 事業主体別

結果を表7に示す. 民間開発では, 他の事業主体と比べて無対策の割合が高い. これは, 上記でも述べた個人による山地開墾等に, 事業行為の届出がされていないものもあり, それらの多くは防止対策もほとんど無いまま

に工事が進められているためである. 個人開発への赤土条例及び防止対策の周知と指導の徹底が必要である.

5. 事業行為の届出・通知のある工事

1995~1998年度における事業行為の届出・通知のある工事について防止対策の設置状況を比較した(表8). 1995年度は10月に赤土条例の施行があり, 調査した事業現場の中にはその対象とならないあるいは猶予されているものも含まれるが, 便宜上調査したものすべてを扱った. 排出基準値以下の割合は, 赤土条例施行後は横ばいの状態にあると思われる. また, 無対策と無対策なしを合わせると1996年度, 1997年度では約30%に対して1998年度は約20%と処理されずに排出される潜水の割合は減少傾向にある.

表7. 赤土等流出防止対策の比較(事業主体別). ()内は調査数に対する割合. 民間事業に含まれる個人開発では、山地開墾等で防止対策がほとんど無いままに工事が進められているため無対策の割合が高い.

事業主体	調査数	大雨予測の平均 (mg/l)	排出基準値以下	対策不十分	無対策なし	無対策
国	7	200	7 (100.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
県	71	1,800	26 (36.6%)	31 (43.7%)	6 (8.5%)	8 (11.3%)
市町村	35	3,400	10 (28.6%)	16 (45.7%)	3 (8.6%)	5 (14.3%)
団体	5	3,140	1 (20.0%)	3 (60.0%)	1 (20.0%)	0 (0.0%)
民間	25	7,970	2 (8.0%)	10 (40.0%)	2 (8.0%)	11 (44.0%)
不明	1	1,000		1 (100.0%)		

表8. 事業行為の届出・通知のある事業現場. ()内は調査数に対する割合. 1995年度調査には10月に赤土条例が施行されたため事業行為の対象外なども含まれるが、便宜上すべての事業で届出・通知があるものとした. 排出規模値以下の割合は横這いの状態にあると思われる.

年度	調査数	大雨予測の平均 (mg/l)	排出基準値以下	対策不十分	無対策なし	無対策
1995	105	4,430	17 (16.2%)	42 (40.0%)	13 (12.4%)	33 (31.4%)
1996	107	2,280	33 (30.8%)	44 (41.1%)	10 (9.3%)	20 (18.7%)
1997	93	2,140	30 (32.3%)	36 (38.7%)	18 (19.4%)	9 (9.7%)
1998	123	2,240	43 (35.0%)	55 (44.7%)	11 (8.9%)	14 (11.4%)

表9に防止対策の設置状況の調査結果を示す.

事業主体：事業の発注者別に分類.

土壤等：地域の呼称で示す. 国頭マージ…国頭、島尻マージ…島尻、ジャーガル…ジャ、沖積土壤…沖積.

進捗状況：工事中、(工事)終了、放置を基本に示す.

機能：赤土等流出防止対策の機能状態を示す. 良…機能している. 一部…一部機能しておらず効果が減少.

不良…機能しておらず効果が無い.

保全係数の計算には法面の対策は当然なされているものとし、無対策の場合に計算に組み入れる.

<謝辞>

調査に協力して下さいました各保健所の環境生活課の職員の皆様に深く感謝いたします.

IV 参考文献

- 1) 花城可英・大見謝辰男・比嘉榮三郎・満本裕彰 (1996) 開発事業における土砂流出防止対策の現状について(平成7年度). 沖縄県衛生環境研究所報, 30: 145-151.
- 2) 満本裕彰・大見謝辰男・比嘉榮三郎・仲宗根一哉・花城可英 (1997) 開発事業における赤土等流出防止対策の現状について(1996年度). 沖縄県衛生環境研究所報, 31: 105-116.
- 3) 満本裕彰・大見謝辰男・比嘉榮三郎・仲宗根一哉 (1998) 開発事業における赤土等流出防止対策の現状について(1997年度). 沖縄県衛生環境研究所報, 32: 101-110.
- 4) 比嘉榮三郎・満本裕彰・仲宗根一哉・大見謝辰男 (1998) 県内各種土壤等の侵食特性について. 沖縄県衛生環境研究所, 32: 83-95.
- 5) 新城明久 (1986) 生物統計学入門—計算マニュアル一, pp. 15

表9. 防止対策の設置状況、事業の発注者別に分類、土壤等：国マ…国頭マージ、島マ…島マージ、ジャ…ジャーガル、沖積…沖積土壤、機能：良…機能している、一部…一部機能しておらず効果が減少、不良…機能しておらず効果なし。

No	事業名	事業分類	所在地	事業主体	土壤等	調査月日	進捗状況	流出防止対策	機能	各保全係数	計保全係数	予測SS	実測SS	備考	
1 Ac010	ほ場整備	石垣市	団体	沖積	99.1.25	中	工事	締切畦畔 転圧 種子吹付け 沈殿池	不良 一部 一部 一部	1.00 0.90 0.90 0.60	0.54	3,780			
2 Ac020	ほ場整備	石垣市	団体	沖積	99.1.25	中	工事	締切畦畔 転圧 ろ過沈砂池	良 一部 良	— 0.10 0.16	0.016	200	法面 法面 沈砂池のみ		
3 Aj010	土地改良	中城村	村	ジャ	99.2.23	中	工事	ハーロー 畦畔 ろ過土砂溜柵 ろ過沈砂池	良 良 良 良	— — 0.50 0.40	0.20	6,000	2連 アスファルト乳剤散布		
4 Aj020	土地改良	西原町	町	ジャ	99.2.23	終了	ほば	ステラシート堤	良	—	1.00	30,000	ステラシート+砂		
5 Aj021			町	ジャ	99.2.23	終了	ほば	畦畔 ろ過土砂溜柵 ろ過沈砂池	良 良 良	— 0.50 0.40	0.20	6,000	砂層		
6 Aj022			町	ジャ	99.2.23	終了	ほば	畦畔 ろ過土砂溜柵 ろ過沈砂池	良 良 良	— 0.50 0.40	0.30	9,000	設置されていないほ場有		
7 Aj030	ほ場整備	豊見城村	県	クチャ	99.3.19	中	工事	沈砂池	良	0.60	0.80	64,000		一部沈砂池に流入せず	
8 Aj040	土地改良	大里村	県	ジャ	98.4.28	終了	工事	沈砂池	良	0.60	0.60	18,000	1,040		
9 Ak010	改良	名護市	県	国頭	99.2.26	中断	工事	ステラシート柵工	良	—	1.00	10,000			
10 Ak011	土地改良		県	国頭	99.2.26	中	工事	なし	—	1.00	1.00	10,000		沈砂池設置中	
11 Ak020	改良ほ場整備	与那城町	県	国頭	99.2.9	中	工事	沈殿池	良	—	—	200		暗渠あり	
12 Ak030	整備ほ場	仲里村	県	国頭	99.3.4	中	工事	沈砂池	良	0.60	0.60	6,000			
13 Ak040	ほ場整備	石垣市	団体	国頭	99.1.25	中	工事	土壤堤 沈砂池	不良 一部	1.00 0.80	0.80	8,000		一部崩壊 一部流入せず	
14 Ak050	ほ場整備	石垣市	団体	国頭	99.1.26	中	工事	シート被覆工 ろ過沈砂池 沈殿池	一部 一部 不良	0.90 0.40 0.80	0.72	7,200	平場、法面の一部 沈砂池のみ		
15 Ak060	ほ場整備	竹富町	県	国頭	99.1.25	中	工事	ろ過堤 地下浸透	—	—	—	不明	ステラシート柵+砂		
16 Ak070	ほ場整備	竹富町	県	国頭	99.1.25	中	工事	ろ過堤 地下浸透	—	—	—	不明	ステラシート柵+砂		
17 Ak080	草地造成	石垣市	市	国頭	99.1.28	中	工事	畦畔 沈砂池	良 一部	— 0.80	0.80	8,000		容量不足 工区外湿地へ放流	
18 Ak090	草地造成	石垣市	市	国頭	99.1.28	終了	工事	畦畔 種子吹付け 転圧 土砂溜柵 沈砂池	良 良 良 良 良	— — — 0.70 0.60	—	200	法面 ケンブリッジローラー転圧		
19 Ak100	草地造成	石垣市	市	国頭	99.1.28	終了	工事	畦畔 種子吹付け 転圧 土砂溜柵 沈砂池	良 良 良 良 良	— — — 0.70 0.60	—	200	法面 ケンブリッジローラー転圧		
20 As020	ほ場整備	具志頭村	県	島尻	99.3.19	中	工事	なし	—	1.00	2,000				
21 As030	改良	平良市	県	島尻	99.1.13	中	工事	浸透池	良	0.10	0.10	200			
22 As040	改良	城辺町	県	島尻	99.1.13	中	ほば	なし	—	1.00	2,000		クチャが少し混入		
23 As050	改良	平良市	県	島尻	99.1.14	終了	工事	シート柵工 浸透池	良 一部	— 0.55	0.55	1,100		水路一部未完成	
24 Asj010	土地改良	平良市	県	ジャ	99.1.13	中	工事	池工事中	不良	1.00	1.00	30,000		ドリーネに流出	
25 E010	造成宅地	豊見城村	民間	クチャ	99.3.25	終了	工事	沈殿池	良	—	0.50	40,000		一部沈殿池に流入せず	
26 E020	造成宅地	豊見城村	民間	クチャ	99.3.25	終了	工事	沈殿池	良	—	0.50	40,000		一部沈殿池に流入せず	
27 E030	造成宅地	豊見城村	民間	クチャ	99.3.25	終了	工事	なし	—	1.00	80,000				
28 E040	造成宅地	東風平町	民間	クチャ	99.3.25	中	工事	沈殿池	良	—	0.60	48,000		一部沈殿池に流入せず	
29 E050	造成	奥志川村	県	国頭	99.3.4	中	工事	沈殿池	不良	—	0.50	5,000		一部沈殿池に流入せず	
30 F010	区画整理	宜野湾市	市	クチャ	99.2.23	中	工事	工区内貯留	良	—	—	200			
31 F020	整理	東風平町	町	クチャ	99.3.25	終了	工事	沈殿池	不良	—	0.20	16,000	3,380 ろ過砂が流出		
32 F030	整理	東風平町	町	クチャ	99.3.25	中	工事	なし	—	—	1.00	80,000			
33 F040	整理	東風平町	町	クチャ	99.3.25	中	工事	沈殿池 土壌堤	不良	—	0.80	64,000		土砂で埋まる	
34 G010	公園事業	金武町	町	国頭	99.3.15	中	工事	ブルーシート	良	—	1.00	10,000		法面	

表9. (つづき)

No.	事業名	事業分類	所在地	事業主体	土壤等	調査月日	進捗状況	流出防止対策	機能	各保全係数	計保全係数	予測SS	実測SS	備考	
35 G010	公園事業	公園	勝連町	町	国営コーラル	99.2.9	上工事中	なし		1.00	1.00	1,000			
36 G010	公園事業	公園	西原町	町	ジャ	99.2.23	中工事	なし		1.00	1.00	30,000			
37 G010	公園事業	公園	読谷村	県	島尻	99.3.23	中	团粒化剤 土壌による締切 ふとん籠	良良良	— — 0.70	— —	200	法面 降雨時に設置 河川に設置		
38 G010	公園事業	公園	南風原町	町	クチャ	99.6.4	工事中	沈殿池	一部	0.60	0.60	48,000	6,430	沈砂池のみの効果	
39 G010	公園事業	公園	糸満市	県	島尻	99.3.25	中	沈殿池 処理プラント	良良	— —	— —	200			
40 G010	公園事業	公園	糸満市	県	島尻	99.3.25	工事中	沈殿池 処理プラント	良良	— —	— —	200			
41 G010	公園事業	公園	石垣市	県	国頭	99.1.28	終了	締切畦畔 種子吹付け 沈殿池	良良良	— — —	— —	200	進入道を除く工区の大部分 法面 流入水路の一部が決壊		
42 G010	公園事業	敷地造成	読谷村	村	島尻	99.3.23	工事中	なし			1.00	2,000			
43 H010	施設造成	敷地造成	本部町	国	島尻	99.3.2	中	工区内締切 植生工	良一部	— —	— —	200			
44 H020	施設造成	敷地造成	金武町	民間	国頭	99.2.25	工事中	团粒化剤 種子吹付け 沈砂池	良良良良	— — — 0.60	— — — —	200	法面 法面		
45 H030	敷地造成	敷地造成	具志川村	村	島尻	99.3.5	工事中	なし	一	—	1.00	2,000			
46 H040	敷地造成	敷地造成	具志川村	県	島尻	99.3.5	工事中	沈殿池	良	—	—	200			
47 H050	敷地造成	施設造成	中城村	県	クチャ	99.2.23	中	团粒化剤 シート被覆工 転圧 沈砂池	良良良良	— — — 0.60	— — — —	4,800	法面 法面 法面 进入道から流出		
48 H060	敷地造成	道路工事	大里村	村	クチャ	99.3.25	工事中	沈殿池 処理プラント	良良	— —	— —	200			
49 J010	道路工事	道路工事	大宜味村	県	国頭	99.3.5	終了	植生工 乳剤散布 小堤 シート掘工	一部一部 良良	— —	— —	200	裸地ほとんど無し		
50 J020	道路工事	道路工事	大宜味村	県	国頭	99.3.5	工事中	植生工 小堤 シート掘工	良良良	— — —	— — —	200	裸地少ない		
51 J030	道路工事	道路工事	国頭村	県	国頭	99.3.17	工事中	転圧 シート掘工	良良	0.10	0.10	1,000			
52 J040	道路工事	道路工事	国頭村	県	国頭	99.3.17	工事中	転圧 止水壁 シート掘工	良良一部	0.10	—	200	道路端コンクリート基礎の内側に貯水		
53 J050	道路工事	道路工事	伊平屋村	県	国頭	99.3.25	工事中	アスファルト乳剤 シート被覆工 沈殿池 高分子凝集剤	一部一部 — —	0.10 0.10 — —	— — — —	不明	法面 法面 2基		
54 J060	道路工事	道路工事	伊平屋村	県	国頭	99.3.25	工事中	畦畔 種子吹付け 沈殿池 高分子凝集剤	良一部	— — — —	— — — —	不明	法面		
55 J070	道路工事	道路工事	伊平屋村	県	国頭	99.3.25	工事中	シート被覆工 アスファルト乳剤 硬砂利敷設・転圧 高分子凝集剤	良一部	— — — —	— — — —	不明	法面 法面 作菜車両用道路		
56 J080	道路工事	道路工事	本部町	県	国頭	99.3.1	工事中	硬砂利敷設・転圧 シート被覆工 アスファルト乳剤 小堤 ろ過沈砂池	良良良良	— — — — 0.40	— — — — —	200	平場 法面 法面		
57 J090	道路工事	道路工事	本部町	県	国頭	99.3.1	工事中	アスファルト乳剤 転圧 沈殿池	一部一部 不良	0.50 0.10 1.00	0.14	1,400	法面の一部 平場の一部 容量不足、水路不備		
58 J100	道路工事	道路工事	本部町	町	国頭	99.3.1	工事中	砂利敷設 転圧 ろ過沈砂池	一部一部 不良	0.10 0.10 1.00	0.91	9,100	法面が無対策 水路不備、管理不良		
59 J110	道路工事	道路工事	本部町	町	国頭	99.3.2	工事中	路面転圧 マット植栽 高分子凝集剤	良良—	— — —	— — —	200			
60 J120	道路工事	道路工事	本部町	町	国頭	99.3.2	工事中	転圧 シート被覆工 沈砂池	一部一部 不良	0.50 0.90 1.00	0.72	7,200	平場と法面の一部 平場の一部		

表9. (つづき)

No.	事業名	事業分類	所在地	事業主体	土壤等	調査月日	進捗状況	流出防止対策	機能	各保全係数	計保全係数	予測SS	実測SS	備考
61 J130	道路工事	今帰仁村	村	国頭		99.3.11	中	上等 硬砂利敷設	一部	0.10	0.10	1,000		
62 J140	道路工事	大宜味村	県	国頭		98.10.5	中	アスファルト乳剤 シート被覆工	不良 不良	1.00 1.00	1.00	10,000		無対策なし
63 J150	道路工事	今帰仁村	県	島尻 島尻		99.2.26	中	シート被覆工 ハーロー 導水路 テクトン槽 浸透池	良 良 良	— — — 0.10	—	200		降雨時に法面へ 降雨時に土壌で設置
64 J160	道路工事	恩納村	國	国頭		99.3.23	中	シート被覆工 種子吹付け ステラシート播工 ろ過沈殿池	良 良 良	— — — —	—	200		流入前に砂浜へ浸透 法面
65 J170	道路工事	恩納村	國	国頭		99.3.23	中	シート被覆工 種子吹付け ハーロー ろ過沈殿池	良 良 良	— — — —	—	200		降雨時に設置
66 J180	道路工事	与那城町	県	コーラル		99.2.9	中	不明				不明		
67 J190	道路工事	北中城村	県	ジャ		99.2.23	中	ろ過沈殿池	一部	0.60	0.60	18,000		沈砂池なし
68 J200	道路工事	石川市	県	島尻		99.2.25	中	シート被覆工 水路 ろ過沈殿池	良 良 良	— — —	—	200		
69 J210	道路工事	具志川市	県	コーラル 路盤材 島尻		99.3.15	中	コーラル	一部	—	1.00	8,000		車両通行有
70 J220	道路工事	糸満市	県	クチャ		99.3.19	中	なし	—	—	1.00	80,000		
71 J230	道路工事	南風原町	県	クチャ		99.3.19	中	沈殿池	不良	—	0.50	40,000	13,400	土砂でかなり埋まる
72 J240	道路工事	南風原町	県	クチャ		99.3.30	中	沈殿池	不良	1.00	1.00	20,000	1,880	池はほぼ完全に埋まる
73 J250	道路工事	仲里村	村	国頭		99.3.5	中	沈砂池	良	0.60	0.60	6,000		
74 J260	道路工事	平良市	県	ジャ		99.1.14	中	なし			1.00	30,000		排水溝より川へ流出
75 J270	道路工事	下地町	県	島尻		99.1.14	中	なし			1.00	2,000		隣の農地浸透池に流出
76 J280	道路工事	石垣市	県	国頭		99.1.28	終了	シート被覆工 ろ過沈砂池	良	—	—	不明		浸透池同様 ろ過効果疑問
77 J290	道路工事	石垣市	県	国頭		99.1.28	終了	シート被覆工 ろ過沈砂池	良	—	—	不明		浸透池同様 ろ過効果疑問
78 J300	道路工事	石垣市	県	国頭		99.1.25	中	シート被覆工 砂ろ過 汚漏防止膜	一部 不良	0.90 1.00	0.90	9,000		目詰まり
79 J310	道路工事	竹富町	県	国頭		99.1.27	中	シート被覆工 沈殿池	不良 不良	0.50 0.60	0.30	3,000		シート固定不良のため効果半減 沈砂池なし
80 J320	道路工事	竹富町	県	国頭		99.1.27	中	路面転圧 シート被覆工 ろ過沈砂池	良 一部 良	— 0.10 0.40	—	200		法面
81 J330	道路工事	竹富町	県	国頭		99.1.27	中	シート被覆工 沈殿池	一部 不良	0.90 1.00	0.90	9,000		水路不備
82 J340	道路工事	竹富町	県	国頭		99.1.27	中	工区内締切 シート被覆工 転圧 沈殿池	良 一部 不良	— 0.90 0.90 0.80	0.72	7,200		容量不足・一部沈殿池に流入せず
83 J350	道路工事	南風原町	町	クチャ		98.4.28	放置	ハーロー 種子吹付け	良	—	1.00	80,000	4,840	
84 J351			町	クチャ		98.6.4	放置	ステラシート播工	不良 良	0.50 —	0.50	15,000	7,890	
85 J360	道路工事	仲里村	県	国頭		99.3.5	中	なし	—	—	1.00	10,000		
86 L010	治山工事	勝連町	県	クチャ		99.2.9	中	ステラシート播工 テクトン槽 汚漏防止膜	良 良 良	— — —	1.00	80,000		
87 L020	治山工事	玉城村	県	クチャ		99.3.19	中	沈殿池	良	—	0.50	40,000		一部沈殿池に流入せず
88 L030	治山工事	平良市	県	島尻		99.1.14	中	小堤 浸透池	良 良	0.10	0.10	200		石灰岩多い
89 L040	治山工事	石垣市	県	国頭		99.1.26	中	転圧 ステラシート播工	一部 一部	0.90 —	0.90	9,000		
90 L050	治山工事	仲里村	村	国頭		99.3.5	中	なし	—	—	1.00	10,000		
91 L060		金武町	町	国頭		99.3.15	不明	ろ過土砂溜柵	良	0.70	0.70	7,000		
92 L070	ダム工事	金武町	町	国頭		98.6.5	中	ブリーシート	良		200	18,100	約9割方被覆	雨がシート被覆を潜り侵食
93 M010		東村	県	国頭		99.3.5	中	植生工 砂利敷設 転圧 沈砂池 ふとん籠	良 一部 良 良	— 0.10 0.60 0.70	0.013	130		

表9. (つづき)

No	事業名	事業分類	所在地	事業主体	土壌等	調査月日	進捗状況	流出防止対策	機能	各保全係数	計保全係数	予測SS	実測SS	備考
94 M020	ダム工事	伊平屋村	県	国頭		99.3.25	中	シート柵3基	良	0.30				
95 M030	ダム工事	名護市	國	国頭		99.2.26	中	シガラ柵工 高分子凝集剤 砂防ダム	一 一 良	— — 0.60	0.60	6,000		下流の水田に灌漑法面
96 M040	ダム工事	具志頭村	國	島尻 クチャ		99.3.19	中	種子吹付け 沈砂池 処理プラント	良 良 良	— 0.60 —	—	200		
97 M050	ダム工事	具志川村	県	島尻		99.3.5	中	沈殿池	良	—	—	200		
98 O010	水路工事	中城村	村	ジャ		99.2.23	中	漫透池	良	—	—	200		
99 O020	水路工事	中城村	村	沖積		99.2.23	中	工区内貯留	良	—	—	200		
100 O030	水路工事	沖縄市	県	島尻 沖積		99.3.15	中	切り回し水路 工区内貯留	不明 良	—	—	200		降雨時に工区内へ進入しないよう対応
101 O040	水路工事	城辺町	県	島尻		99.1.13	中	シート被覆工 切り回し水路 ステラシート柵工	良 良 良	— — —	—	200		
102 P010	河川工事	大宜味村	県	沖積		99.3.4	中	沈砂池2連	良	0.36	0.36	1,800		
103 P020	河川工事	国頭村	県	沖積		99.3.16	中	なし	—	—	1.00	5,000		河床を重機で搅乱
104 P030	河川工事	国頭村	県	沖積		99.3.17	中	築堤 ろ過沈殿池	不良 不良	1.00	1.00	5,000		堤表土被覆無し 築堤内濁水を無処理で放流
105 P040	河川工事	国頭村	県	沖積		99.3.17	中	築堤 ろ過沈殿池	良 不良	0.60	0.60	3,000		995 ろ過砂抜けて効果減少
106 P050	河川工事	大宜味村	県	沖積		99.3.4	中	築堤 ろ過沈殿池	一部 良	0.50	0.50	2,500		堤表土被覆半分 濁水の半分は無処理放流 93 SS除去率77%
107 P060	河川工事	大宜味村	県	沖積		99.3.4	中	築堤 ろ過沈殿池	良 不良	0.60	0.60	3,000		ろ過砂目詰まりし効果減少 22 SS除去率33%
108 P070	河川工事	名護市	県	沖積		99.2.26	中	矢板 沈砂池 ろ過沈殿池	良 良 良	— — —	—	200		
109 P080	河川工事	名護市	県	沖積		99.2.26	中	矢板 處理プラント 豎樋	良 良 一部	— — 0.50	—	200		
110 P090	河川工事	具志川市	県	沖積		99.2.9	中	シート被覆工 水路 ろ過沈砂池	一部 良 良	— — 0.60	0.60	4,200		法面
111 P100	河川工事	那覇市	県	沖積 クチャ		99.3.19	中	土砂溜 ブルーシート	不良	0.80	0.80	4,000		既存水田に流入
112 P110	河川工事	東風平町	県	沖積 クチャ		99.3.19	中	矢板 土砂溜拵	不良	0.80	0.80	4,000		
113 P120	河川工事	具志頭村	県	沖積 クチャ		99.3.19	中	矢板 汚濁防止膜	良 良	— —	—	不明		
114 P130	河川工事	大里村	県	沖積 クチャ		99.3.19	中	矢板 處理プラント	良 良	— —	—	200		
115 P140	河川工事	石垣市	県	国頭		99.1.25	中	土壤堤 シート被覆工 沈殿池	不良 良 不良	1.00 — 1.00	1.00 — —	5,000		増水時の対応に疑問 法面 使用された形跡無し
116 P150	河川工事	石垣市	県	国頭	ほぼ終了	99.1.26	終了	工区内縮切 転圧 沈殿池	不良 一部 一部	1.00 0.10 0.60	0.06 — —	300	33	岸法面 沈砂池のみ 雨水をポンプアップ排水
117 P160	河川工事	石垣市	市	沖積		99.1.26	中	種子吹付け 切り回し水路	良 不良	— 1.00	— —	5,000		岸法面 道路から土砂流入
118 P170	河川工事	石垣市	市	沖積		99.1.26	中	種子吹付け シート被覆工 工区内縮切	良 一部 一部	— 1.00	— — —	5,000		岸法面 岸法面 濁水を水田跡にそのまま放流
119 P180	河川工事	石垣市	市	国頭		99.1.28	中	切り回し水路	不良	—	—	5,000		工区内濁水をバイパス水路に排水
120 P190	河川工事	石垣市	県	国頭		99.1.28	中	工区内縮切 沈殿池	不良 不良	— —	— —	5,000		増水時の対応に疑問
121 P200	河川工事	竹富町	県	国頭		99.1.27	中	切り回し水路 シート被覆工	良 一部	— 0.10	— 0.10	500		河床の一部に土砂
122 P210	河川工事	大宜味村	村	沖積		99.3.4	中	土のう	不良	1.00	1.00	5,000		濁水を無処理で放流
123 Q010	海岸工事	国頭村	県	砂泥 砂	国頭	99.3.16	中	汚濁防止膜	不良	—	1.00	不明		防止膜使用せず
124 Q020	海岸工事	国頭村	國	砂	国頭	99.3.16	中	築堤 シート被覆工	良 良	—	—	200		砂 土の部分

表9. (つづき)

No	事業名	事業分類	所在地	事業主体	土壌等	調査月日	進捗状況	流出防止対策	機能	各保全係数	計保全係数	予測SS	実測SS	備考
125 Q030	海岸工事	伊江村	県	砂	99.3.25	中工事	工事	汚濁防止膜	良	—	—	200		
126 Q040	海岸工事	名護市	県	沖積	99.2.26	中	工区内締切 ろ過沈砂池 汚濁防止膜	工区内締切	良	—	—	200	大型土壁+ブルーシート	
127 Q050	海岸工事	恩納村	村	国頭コーラル	99.3.23	終了	ほぼ終了	ステラシート 沈砂池 締切小堤	良 良 良	— — —	— — —	200	小堤を被覆	
128 Q060	海岸工事	具志川市	県	国頭	99.2.9	終了	工事	アスファルト乳剤 転圧 導水路	一部 良 良	— 0.10 —	0.10	1,000	盛土法面	
129 Q070	海岸工事	玉城村	村	沖積	99.3.19	中	工事	汚濁防止膜	—	—	—	不明		
130 T010	民間造成	上野村	民間	島尻	99.1.14	中	工事	小堤 浸透池	良	一部	0.55	1,100	一部直接海へ流出	
131 U010	民間造成	与那城町	民間	ジャ	99.2.9	終了	ほぼ終了	なし	—	1.00	1.00	30,000	盛り土	
132 U020	民間造成	大里村	民間	クチャ	99.3.19	終了	工事	なし	—	—	1.00	80,000		
133 U030	民間造成	那覇市	民間	ジャ	98.10.5	中	工事	切り回し水路 シート被覆工 沈砂池	不良 一部 良	— 0.90 0.60	0.54	16,200	787 沈砂池からオーバーフロー	
134 U040	民間造成	石垣市	民間	沖積	99.1.25	中	工事	工区内締切 転圧 沈殿池	良 一部 良	— 0.10 —	—	200	工区全体が周辺道路面より低い	
135 U050	民間造成	名護市	個人	国頭	98.6.19	中	工事	無対策	—	—	1.00	10,000	8,700 無届け	
136 U060	民間造成	大宜味村	個人	国頭	98.6.5	中	工事	種子吹付け アスファルト乳剤 土砂溜柵	不良 不良 不良	1.00 1.00 1.00	1.00	10,000	61,700 無対策なみ 無届け	
137 U070	宅地造成	読谷村	民間	島尻	99.3.23	中	工事	なし	—	1.00	1.00	2,000		
138 U080	民間造成	仲里村	個人	国頭	99.3.5	中	工事	なし	—	—	1.00	10,000		
139 U090	民間造成	仲里村	個人	国頭	99.3.5	中	工事	なし	—	—	1.00	10,000		
140 U100	不明	大宜味村	民間	国頭	99.3.5	中	工事	なし	—	—	1.00	10,000	渡海川へ流出	
141 U110	不明	大宜味村	民間	国頭	99.3.4	中	工事	なし	—	—	1.00	10,000	鏡波川へ流出	
142 U120	造成個人	大宜味村	民間	国頭	99.3.4	直後	工事	なし	—	—	1.00	10,000	鏡波川へ流出	
143 U130	開発施工	石垣市	個人	沖積	99.1.25	中	工事	畦畔	不良	1.00	1.00	7,000	工区外の湿地に流出	
144 X010	処理	国頭村	県	国頭	99.3.17	放置	工事	転圧 小堤 沈砂池	一部 一部 不良	0.55 0.78 1.00	0.78	7,800	一部無処理で外部へ流出 池出口洗掘でガリ発生	
145 X020	残土処理	大宜味村	県	国頭	99.3.5	中	工事	シート被覆工 ろ過沈殿池	不良 良	1.00	—	200	シートほとんど剥げる	
146 X030	土捨場	伊江村	県	砂	99.3.25	-	工事	転圧 ステラシート播工	良 良	— —	—	200	砂とコーラル	
147 X040	土捨場	大宜味村	県	国頭	98.10.5	-	工事	アスファルト乳剤 硬砂利敷設 土砂溜	一部 一部 良	0.90 0.90 0.70	0.63	6,300	法面の一部 平場の一部	
148 X050	土取場	石垣市	団体	沖積	99.1.25	-	工事	畦畔	不良	1.00	1.00	7,000	無対策なみ	
149 X060	土取場	石垣市	民間	国頭	99.1.26	-	工事	無対策	—	—	—	10,000		
150 X070	土取場	国頭村	不明	国頭	99.3.16	放置	工事	転圧 シート被覆工	良 不良	0.10 1.00	0.10	1,000	風で剥げ落ちる	
151 X080	土取場	金武町	民間	国頭 コーラル クチャ	98.10.5	-	工事	無対策	—	—	—	10,000	38,700 土砂混じり	
152 Z010	鉱山	石川市	民間	国頭 コーラル クチャ	98.12.20		工事	ハーロー 集水柵 沈砂池 浸透池	一部 不良 不良	— 1.00 0.36	0.36	2,880	3つ 沈砂池なみ	
153 Z011			民間	国頭 コーラル クチャ	98.12.20		工事	土砂溜柵	一部	0.85	0.85	6,800		
154 Z012			民間	国頭 コーラル クチャ	99.2.25		工事	シート被覆工 集水柵	一部 良	— —	—	—	法面の一部	
155 Z013			民間	国頭 コーラル クチャ	99.2.25		工事	浸透池	不良	0.22	0.216	1,728	3つ 沈砂池なみ	
								土砂溜柵	良	0.85	0.85	6,800		