



■現状の課題等


トイレ





駐車車間巾が狭く、停めにくい

- ・Uターンが出来ない車路 入場して空いてなければ バックで退出しなければならない
- ・歩車分離が無い
- -ジョン万次郎記念碑への アプローチが、車路からとなっている
- 有効に活用されていないエリア



- ・海岸沿いや心地よい木陰でのピクニック利用者が多い
- 既存東屋の位置と高さからのイノーへの眺め◎











- ゆとりのある駐車場としてスペースを広げ 車路巾10mで転回も可能な計画とする また歩道を設け、歩車分離を図る
- ジョン万次郎記念碑への道のりの入口となる 門、ゲートのようなトイレ群

駐車場に隣接し、利用しやすさに配慮

遊歩道同士をつなぐ

眺めの良い休憩所は既存と同位置とし、基礎の岩盤掘削工事を削減する。木陰を生み出す樹木やベンチを適宜増やす

・遊歩道、ピクニック・休憩ゾーン 既存の樹木は残し(ガジュマルのみ移植)











休憩所















