

沖縄県平和祈念資料館 建築基準法12条による定期点検業務

不具合の状況

| 不具合の把握 | 不具合の概要 |
|------------------------|----------------------|
| 数年前より | 貯留槽と機械室の界壁の漏水 |
| 考えられる原因 | 現在の状況 |
| 貯留槽の防水層の劣化、クラックへ貯留水の侵入 | 機械室の排水溝に常に水が溜まっている状態 |




機械室壁漏水跡(錆汁)



機械室排水溝の状況



貯留槽内部



機械室平面図

関係写真




| 部位 | 番号 | 調査項目 | 調査結果 |
|---|--------|--|--|
| | 4-(10) | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他 |
|  | | 特記事項 | |
| | | 写真番号 | 7 |
| | | 壁 クラック | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| 部位 | 番号 | 調査項目 | 調査結果 |
|--|--------|--|--|
| | 4-(10) | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 <input type="checkbox"/> その他 |
|  | | 特記事項 | |
| | | 写真番号 | 8 |
| | | 壁 クラック | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

※ 地下水槽との境界部分、特に注意が必要

関係写真

| 部位 | 番号 | | 調査項目 | 調査結果 | |
|--|--------|--|--|---|------------------------------|
| | 4-(10) | | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 | <input type="checkbox"/> その他 |
|  | | | | 特記事項 | |
| | | | | 写真番号 | 12 |
| | | | | 壁 クラック | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |

| 部位 | 番号 | | 調査項目 | 調査結果 | |
|---|--------|--|--|---|------------------------------|
| | 4-(10) | | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 | <input checked="" type="checkbox"/> 要是正 | <input type="checkbox"/> その他 |
|  | | | | 特記事項 | |
| | | | | 写真番号 | 13 |
| | | | | 壁 クラック | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |
| ----- | | | | | |

