

News Release

平成23年4月1日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 3件
(うち石油ストーブ(密閉式)1件、石油ストーブ(開放式)2件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故 5件
(うち電気洗濯機4件、電気洗濯乾燥機1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故 7件
(うちスチームクリーナー1件、エアコン(室外機)2件、電気洗濯乾燥機1件、
電動アシスト自転車1件、介護ベッド1件、
電気ストーブ(カーボンヒーター)1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者
委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者委員会消費者安全専門調査会製品事故情報の公表等に関する調査会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません(管理番号A200700506、A200900705、A201000477及びA201000617を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201001123	平成23年3月16日	平成23年3月28日	スチームクリーナー	火災	当該製品を使用中、異音とともに発煙、出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。スイッチ部をテープで固定して使用していた可能性も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A201001124	平成23年3月18日	平成23年3月28日	エアコン(室外機)	火災	家人が外出中、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。当該製品とエアコンの配線の被覆が破れていた可能性も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	
A201001125	平成23年3月17日	平成23年3月28日	電気洗濯乾燥機	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故発生前日に修理事業者により行われた修理状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A201001126	平成23年3月18日	平成23年3月28日	エアコン(室外機)	火災	建物が全焼する火災が発生した。現場に当該製品があった。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
A201001127	平成23年1月22日	平成23年3月28日	電動アシスト自転車	重傷1名	当該製品で走行中、歩道の段差を降りた際、サドル部で異音が生じた。後日確認したところ、サドル内部のバネが折損していた。後日、使用者は骨折の診断を受けた。事故発生時の状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が事故を認識したのは、3月22日
A201001132	平成23年3月18日	平成23年3月29日	介護ベッド	死亡1名	当該製品のヘッドボード(頭部側のついたて)と手すりの間に腹部が挟まっている状態の利用者(80歳代女性)が発見され、病院に搬送されたが、翌日死亡した。利用者が歩行中にバランスを崩し、当該製品の外側から倒れ込んだ可能性も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
A201001133	平成23年3月11日	平成23年3月29日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	火災	火災報知器が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生していた。地震による落下物により当該製品のスイッチが入った可能性も含め、現在、原因を調査中。	東京都	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故公表等調査会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し