

令和8年5月23日大雨、線状降水帯発生に伴う災害
被害状況

令和8年5月26日 09時時点
沖縄県災害対策本部 総括情報部

1 災害の概要及び体制

- 令和8年5月23日（土）16時10分付けで沖縄气象台より、沖縄本島地方では、梅雨前線や前線に流れ込む湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、24日明け方にかけて雨雲の発達によっては警報級の大雨となるおそれがあると発表されました。

- その後、同日18時16分付けで南部地方の久米島町に大雨警報及び洪水警報が発表されたことを皮切りに、中部地方の沖縄市、北谷町、北中城村などでも大雨警報等が発表されました。さらに、同日19時50分付けで宜野湾市、北谷町、北中城村、中城村に、同日20時19分付けで浦添市、沖縄市、西原町に土砂災害警戒情報が発表されました。
大雨警報・洪水警報発表市町村：13市町村（那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、うるま市、南城市、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、久米島町）
土砂災害警戒情報発表市町村：7市町村（宜野湾市、浦添市、沖縄市、北谷町、北中城村、中城村、西原町）

- 同日19時58分付けでは、沖縄气象台より線状降水帯発生情報が発表され、本島中南部では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いており、命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっているとの注意喚起がありました。

- こうした状況に対し、県では、同日18時16分付けで災害情報連絡室を、同日19時58分付けで災害対策本部を直ちに設置して、被害状況の把握、災害対策及び災害救助法の適用に関する調整を進めました。今回の災害では災害救助法の適用には至りませんでした。

- なお、22日00時から24日16時までの最大1時間降水量は、沖縄市胡屋で73.0ミリ（23日20時04分）、久米島町謝名堂で72.5ミリ（23日18時31分）、また、降り始め（22日00時）から24日16時までの降水量は、久米島町謝名堂で291.5ミリ、伊是名村内花で197.5ミリを観測するなど、記録的な大雨となりました。

2 被害状況 (26日09時00分現在)

人的被害

死亡0名 行方不明0名 重症0名 軽傷0名

住家被害

全壊0棟 半壊0棟 一部損壊0棟
床上浸水1棟 床下浸水10棟

非住家・公共施設等被害

非住家0棟 公共施設等0棟

道路・車両等被害

道路損壊等 3か所
車両浸水被害 多数あり

土砂災害


土砂崩れ 3か所

他 その他の被害

倒木、ブロック塀の倒壊等あり



2 主な被害状況（5月26日09時00分現在）



①北谷町吉原道路決壊
・北谷町吉原で白比川氾濫し、北谷町吉原の道路が決壊
※写真は、沖縄県秘書課提供



①北谷町吉原道路決壊
※写真は、沖縄県秘書課提供



①北谷町吉原道路決壊
※写真は、沖縄県秘書課提供

2 主な被害状況（5月25日17時00分現在）



②北谷町道路陥没
・県道130号線瑞慶覧の
ファイヤーステーション近
くで県下水道マンホール周
辺の陥没により1車線規制
中。
※写真は、沖縄県下水道課
提供



③北中城村土砂崩れ
・北中城村喜舎場で土砂崩
れが発生した。
※写真は、北中城村総務課
提供



④うるま市土砂崩れ
・うるま市与那城宮城にお
いて、土砂崩れや落石が発
生した。
※写真は、うるま市総合防
災課提供



④うるま市土砂崩れ・落石
・※写真は、うるま市総合
防災課提供



⑤久米島町土砂崩れ
・久米島町儀間29号線
（アーラ林道）で土砂崩れ
が発生した
写真は、久米島町提供